

Моторно уље RAVENOL TSJ 10W-30

CleanSynto

Вискозност: 10W-30

Полусинтетичко уље



1 l

Чланак:
1112106-001
Чланак:
1112106-001-01-999
Баркод:
4014835724013



60 l, štampano bure

Чланак:
1112106-D60
Чланак:
1112106-D60-01-888
Баркод:
4014835724037



208 l, štampano bure

Чланак:
1112106-D28
Чланак:
1112106-D28-01-888



208 l

Чланак:
1112106-208



208 l

Чланак:
1112106-028
Чланак:
1112106-208-01-888
Баркод:
4014835724006



60 l

Чланак:
1112106-060



20 l, ecobox

Чланак:
1112106-B20
Чланак:
1112106-B20-01-888
Баркод:
4014835774421



20 l

Чланак:
1112106-020



10 l

Чланак:
1112106-010
Чланак:
1112106-010-01-999
Баркод:
4014835852464



5 l

Чланак:
1112106-005
Чланак:
1112106-005-01-999
Баркод:
4014835724051



4 l

Чланак:
1112106-004
Чланак:
1112106-004-01-999
Баркод:
4014835724099



1 000 l

Чланак:
1112106-700

RAVENOL TSJ 10W-30 је полусинтетичко, лако течно моторно уље направљено коришћењем CleanSynto® технологије за путничке бензинске и дизел моторе са и без турбо пуњења и директним убризгавањем горива. Продужени интервали замене према захтевима произвођача возила.

RAVENOL TSJ 10W-30 дизајниран посебно за азијске и јапанске аутомобиле.

Примена **TSJ 10W-30** обезбеђује:

- Универзална употреба у свим модерним бензинским и дизел моторима (осим ако произвођач аутомобила није другачије прописао)
- Брзо подмазивање мотора чак и на врло ниским температурама
- Заштита од муља, нагара, лака и корозије, чак и у неповољним условима
- Функционалност вентила на свим температурама
- Нема наслага угљеника у коморама за сагоревање у области клипних прстенова и вентила
- Константан вискозитет током целог интервала замене уља, са високим индексом вискозности
- Неутрално понашање према заптивним материјалима/li>
- Ниско пењење захваљујући малој потрошњи уља

Карактеристике

| Име | Значење | Ревизија |
|--|--|-----------------|
| API | SQ (RC) | |
| ILSAC | GF-7A | |
| Испуњава захтеве | Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1 | |
| Погодан за | Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota | |
| Густина на 20°C | 854 g/cm ³ | EN ISO 12185 |
| Боја | Жуто-браон | visual |
| Вискозност на 100°C | 10.2 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Вискозност на 40°C | 64.3 mm ² /s | DIN 51562-1 |
| Индекс вискозности VI | 145 | DIN ISO 2909 |
| Високотемпературни вискозитет (HTHS) на 150°C | 3.11 mPa*s | ASTM D5481 |
| Ниска температура вискозитета (CCS) на -25°C | 4830 mPa*s | ASTM D5293 |
| Нискотемпературна пумпна вискозност (MRV) на -30°C | 11.300 mPa*s | ASTM D4684 |
| Тачка стињавања | -42 °C | DIN ISO 3016 |
| Волатилност NOACK | 9.9 % | ASTM D5800 |
| Температура паљења | 232 °C | DIN EN ISO 2592 |
| Основни број | 7.4 mgKOH/g | ASTM D2896 |
| Садржај сулфатног пепела | 0.76 %wt. | DIN 51575 |
| Препоруке | Chrysler MS-6395, Daewoo, Daihatsu, Fiat 9.55535-CR1, Honda, Hyundai, Isuzu, KIA, Mazda, Mitsubishi, Nissan, SsangYong, Subaru, Suzuki, Toyota | |

Аналоги OEM

AcDelco

109062, 88861510, 112407

Alpine

0100112, 100112, 100111, 0100111, 100113, 0100113, 100114, 0100114, 0100115, 100115

Chrysler

68524968AA, 68066412EB, 04761845MB, 68218931GA, 04762636EB, 04762636MA, 04762636PC, K68218931AA, K68218931AB, K68218931GA, 04762636MB, 04762636EA, 04762636PA, 04762636PB, 04762636PD, 04762636PE, 04762636PF, 68524005AA, 68224345CA, 68224345AA, 68524016AA, 68524986AA, 04761845PC, 04761845PE,

68218931AB, 68218931CA, 0VU02106AC, 0VU02106AD, 68066412EA, 68218931AA, 68218934AA, 68218931AC, 68218931CB, 68218934AB, K68218934AA, K68218934AB, K68218934GA, 68218934AC, 68218934GB, 68065045AA, 68067679AA, 04467714, 04761845, 68524960AA, 68218934GA, 04761845AE, K04761845AD, K04761845AE, K04761845MB, 04761845MA, 04761845AC, 04761845AD, 04761845AB, 04762636AD, 04761845PA, 04761845PB, 04761845PD, 4761839MA, 68218930CA, 68218933AB, 68218930AA, 68524000AA, 68218930AB, 68218930AC, 68067678AA, 68218933AA, 68218933AC, 68218930CB, 04761839MA, 04761839MB, 04897622AA, 04761839AA, 04761839AB, 04761839AD, K68218930AA, K68218930AB, K68218930AC, K68218930GA, K68218933AA, K68218933GA, 68066411EA, K68066411EA, K68066411EB, K04761839AC, K04761839AD, K04761839MB, 04762631MA, 04761839AE, 68055892AA, 68026605AA, 04467718, 04549640, 04761839, 04897622AS, 68065044AA, 68438447AA, 68438447GA, 04761839AC, 0VU02101, VU02156, 68080345EB, 04762631MB, 68218933GA, 68066411EB, 68218930GA, 04762631AC, 05166242PA, 05166242CA, 05166249PC, 05166242AA, 05166242AB, 05166249AA, 05166249AB, K05166242AA, K05166242AB, K05166242PA, 05166249PB, 68146835PA, 05166249PA, 68169970PB, 68185116PC, 68169970PA, 68185116PA, 68185116PB, 68523995AA, 68524979AA, 05166242PB, 68101998AA, 68101998CA, 04762631PA, 04762631PC, 04761839PA, 04761839PB, 04762631PB, 04761839PC, 04762631PD, 68524015AA, 68524976AA, 68218932AA, 68218932CA, 68524134AA, 68066417EB, 68044416MB, 68218932GA, 68044416AA, K68218932AA, K68218932GA, 68044416AB, K68044416AA, K68044416AB, 68044416MA, 68169976PA, 68524136AA, 68044416PA, 68044416PB

General Motors

88900942, 92148132, 19375079, 89063553, 93740123, 88862632, 12345616, 12346184, 109222, 88865611, 109202, 88865541, 88900941, 89063552, 19419416, 109292, 88862631, 109019, 88901662, 93740122, 88900943, 19375080, 89063554, 109203, 88900944, 19375081, 89063555

Honda

0821299904, 0821999974, 087989040, 0821210W30, 087989035, 087989015, 0821299907, 0821999977

Hyundai Motor

0530000410, 0520000110, 0530000110

Hyundai XTeer

1061012, 1051137, 1041157, 1041003, 1011157, 1011008, 1200010

Mazda

K004W0509C, K004W0513J, K004W0541C

Mitsubishi

MZ102691, MZ102681, MZ102568B, 7807610, MZ102568, MZ102538, 2504610, 2504610ZH, MZ320369, 3602610, MZ102567, MZ320271, MZ320368, MZ102692, 2504401, 3602401

Motorcraft

XO10W305QSP1, XO10W305QSP, XO10W30QSP, XO10W30Q1SP, XO10W30DSPR, XO10W30QSPW, XO10W30BSP, XO10W30DSP1, XO10W30QSP1, XO10W30DSP2, XO10W30Q1SP1, XO10W30Q1SP2, XO10W30QSPHW, XO10W30DSP

Nissan

KE90099940, KE90099940BE, KE90099940RV, KE90099940UK, KE90099940UKMO, KLBFO10304, KLAJ210304, KLAJ21030403, KLANN10301, KLAJ210301, KE90099930, KE90099930BE, KE90099930RV, KE90099930UK, KE90099930UKMO, KLBFO10301, KLBFO10302, KLAJ21030203, KLAJ210302, KE90099970, KLBFO10320, KLAJ210320

Suzuki

9900021920046, 99000219200360, 9900021920037, 9900021E31B047, 9900021E30B047, 9900021920036, 9900021E31B017, 9900021E30B017, 9900021920027, 9900021920026, 9900021E310P7, 9900021E300P7, 9900021920206, 9900021920207, 9900021E310D7, 9900021E300D7

Toyota

0888008105, 0888009305, 0888381005, 0888010805, 0888083509, 0888008106, 0888009306, 0888081005, 0888010806, 002791QT30, 002791QT3001, 002791QT306S, 0888081003, 0888010803

Укинуто паковање

| Паковање | Чланак | Баркод |
|----------|--------------------|---------------|
| 1 I | 1112106-001-01-100 | 4014835635814 |
| | 1112106-001-06-100 | 4014835635876 |
| | 1112106-001-06-999 | 2200000022684 |
| 208 I | 1112106-208-01-999 | 4014835635883 |
| | 1112106-208-01-100 | 2200000031198 |
| 60 I | 1112106-060-01-999 | |
| 20 I | 1112106-020-01-999 | |
| 5 I | | 4014835635852 |
| | 1112106-005-01-100 | 2200000038319 |
| | | 2200000040848 |